

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №233 «БЕРЕЗКА»

Журнал

учета результатов визуального и функционального контроля состояния
безопасности оборудования спортивных и
физкультурно-оздоровительных площадок

Начат: 24 августа 2022 г.
Окончен: 20 г.

Дата осмотра	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	ФИО и подпись ответственного лица, проводившего осмотр
	Стенка душе перегород.	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Стор. помп. «Мам»	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
4.03.25	Душ	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Лаберинт	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Бревио	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Мверенная стенка	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Стенка душе перегород.	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Стор. помп. «Мам»	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
1.04.25	Душ	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Лаберинт	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Бревио	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Мверенная стенка	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Стенка душе перегород.	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Стор. помп. «Мам»	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
6.05.25	Душ	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Лаберинт	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Бревио	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Мверенная стенка	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Стенка душе перегород.	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан
	Стор. помп. «Мам»	дефектов нет	—	—	Бажимова О.А. Дан